

Valokuvia Pesälammesta ja padosta

Taro Turtiainen

12.04.2021

Taustaa

Valokuvat otettu kesällä 2017 ja keväällä 2021. Kuvista näkee hyvin miltä maisema ja lampi näyttää eri vuoden aikoina. Tilanne on vuodesta 2010 lähtien ollut tämän näköinen ja ainoastaan lumisen talvi muuttaa näkymää kuvista poikkeavaksi. Kesäisin lisäksi vaivaa haju.

Kuvat



Kuva 1: Lampi padon suuntaan pikkusillan juurelta kesä aikaan. Lampi kasvillisuuden peittämä ja vettä hyvin vähän.



Kuva 2: Sama kuin kuvassa 1, mutta keväällä ja lumien sulamisesta johtuen enemmän vettä.



Kuva 3: Lampi pikkusillalla saunan vieressä, vettä ei juuri nimeksikään kesäisin.



Kuva 4: Lampi saunan suuntaan, kesäisin kasvillisuuden peittämä.



Kuva 4: Sama kuin kuva 4, mutta keväällä.



Kuva 5: Lampi ravintolan terassin suuntaan. Vesirajan voi kuvitella puoleen väliin rinnettä terassin alapuolelle, kun pato on olemassa.



Kuva 6: Sama kuin kuva 5, mutta keväällä. Kuvassa myös lammen rannalle tuotuja kylttejä lammen kukoistus ajoilta.



Kuva 7: Lampi Osuuspankin suuntaan (näky taustalla, keltainen rakennus)



Kuva 8: Pato. Kuvassa näkyy vanhan padon laudoitusta vesirajassa. Rikkoontunut betoni ja tyhjän päällä oleva palkki, joka kannattelee päälle väliaikaisesti rakennettua laituria.



Kuva 9: Pato laiturin alta.



Kuva 10: Padon aukon päälle rakennettu väliaikainen laitur.



Kuva 11: Kuva padolta lammen suuntaan. Kuvassa betoniporsaille “ankkuroitu” väliaikainen laitur.



Kuva 12: Kuva Urheilukentälle johtavalta pikkusillalta joen yläjuoksun suuntaan, kesällä kasvillisuuden peittämä. Laskeutusallas, joka rajattu pienellä pohjaan rakennetulla kivipadolla.



Kuva 13: Sama kuin kuva 12, mutta keväällä.



Kuva 14: Kuvassa urheilukentän suunnasta lammen pikkusilta.



Kuva 15: Sama kuin kuva 14, mutta vastakkainen suunta.



Kuva 16: Vanha sauna pikkusillan vieressä keväällä.



Kuva 17: Pikkusilta. Kuusien takana urheilukenttä ja niiden edessä yläjuoksun oja ja laskeutusallas.