

Reklamaatio hajuhaittaan (2971-2019)

2971/14.05.02.01/2019

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 27.05.2021 § 48

Valmistelija: Liikelaitos Salon Veden vs. toimitusjohtaja Markku Kuusinen, markku.kuusinen@salo.fi, puh. 02 778 5801.

██████████ asukas on lähestynyt Liikelaitos Salon Vettä useasti saman sisältöisellä kirjeellä, jossa reklamoidaan ulko- ja sisätiloihin kulkeutuvaa hajutonta kaasua. Kirjeessä asiakas ilmoittaa, että on havainnut viemäristä tulevan hajutonta kaasua.

Liikelaitos Salon veden toimenpiteet ensimmäisen reklamaation jälkeen: 24.8.2018 ██████████ suoritettiin savutus. Savutuksen yhteydessä havaittiin, että ██████████ autotallin kaivosta tuli savua johtuen siitä, että vesilukko oli päässyt kuivumaan. Veden lisäyksen jälkeen savua ei tullut. Savua ei tullut myöskään viemärin tuuleuksesta. Tuuletusviemäreiden puuttuminen aiheuttaa ongelmia rakennuksen tuuletusviemärisissä sekä Salon Veden viemäriverkostossa.

3.12.2018 Liikelaitos Salon Vesi tilasi Salon Imuautot Oy:ltä viemäreiden pesun ja kuvauksen. Lopputuloksena oli, että putkistossa ei havaittu ongelmia. Samalla tarkastettiin myös kaivot. Kaivoissa ei havaittu muuta vikaa kuin, että yhden viemäri liittymän juuressa on vuodon jättämä jälki. Kaivo sijaitsi ██████████ päässä. Viemäri linja on muovia 160.

Liikelaitos Salon Veden viemäri linjat toimivat kuten pitääkin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kehotuksesta ja selvityspyynnön mukaisesti olemme teettäneet ulkopuolisen asiantuntijan toimesta hajutarkkailua ELY-keskuksen määrittelemissä paikoissa. Hajutarkkailua suoritettiin aistinvaraisesti noin 16 havaintopaikassa tarkkailusuunnitelman mukaisesti elo-syyskuun aikana, yhteensä 8 kertaa. Tarkkailua jatkettiin Ely-keskuksen vaatimuksesta siten, että hajutarkkailua tehdään kahdesti ilta-aikaan tynellä säällä sekä kahdesti viikonloppuna ilta aikaan. Iltatarkkailua tehtiin loka-marraskuussa 2020.

Tarkkailun tulos oli, että ██████████ alueilla todettiin kahdella erillisellä tarkkailukerralla lievää kaasumaista hajua, mikä ei kuitenkaan ollut yhdistettävissä viemärikaivoihin tai verkostoon. Epäily on, että haju tulee ██████████

Salon kaupungin Rakennus- ja ympäristövalvonta/
Ympäristönsuojeluosasto jatkoi hajutarkkailussa havaitun kaasumaisen hajulähteen selvittämistä.

Salon ympäristönsuojelu lähetti 1.2.2021 21 kpl kirjeitä ██████████ ██████████

██████████. Kirjeessä pyydettiin havaintoja hajuista ja kertomaan, jos yrityksen toiminnassa on hajua aiheuttavia materiaaleja tai työvaiheita. Vastauksia palautettiin 17 kpl.

Suurin osa vastaajista ei ollut havainnut alueella hajuja, mutta muutamassa vastauksessa ehdotettiin hajun lähteeksi ██████████ ██████████ jossa on syksyllä poltettu nestekaasusäiliöitä tyhjiksi. Myös ██████████ ilmoittautui itse kaasumaisen hajun lähteeksi. He ilmoittivat, että toimintaa tehdään syksyisin yleensä arkisin muutaman viikon ajan.

Toinen vastauksissa mainittu hajun lähde on ██████████ ██████████ ██████████ Hajutarkkailijan havainto oli sunnuntai-illalta ja ainoa ympärivuorokautisesti toimiva laitos on ██████████. On siis myös mahdollista, että kyse oli l ██████████ savukaasuista.

Vastanneiden laitosten toiminnassa ei ole ollut poikkeavaa havainnon tekoaikana ja ██████████, joten Salon ympäristönsuojelu ei näe tarvetta enempään toimenpiteisiin tässä asiassa.

Oheismateriaalina lausunto/reklamaatio 19.4.2021.

vs. toimitusjohtaja:

Liikelaitos Salon Vesi on tehnyt viettoviemäreiden pesun, kuvauksen, savutuksen ja ELY-keskuksen vaatimuksesta hajuseurannan ja mikään ei viittaa siihen, että viemäriverkosto olisi viallinen, joten emme jatka tutkimuksia ja johtokunta toteaa asia loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.